



AH

Mounting instructions - Cover for LL-12 to LL-70

Notice de montage - Capot pour LL-12 à LL-70

Delivery scope:

- Cover
- Mounting plate with blind rivet nuts M4
- Ring screw M8 with associated self-locking nut
- 4 spacers M6x35
- 4 screws M6x14
- 2 screws M4x12
- 2 cover caps, white

Required tools:

- Allen key size 3 and 4
 - Wrench size 10 and 13
- (Torque for M6 screws: max. 7 Nm;
for M4 screws: max. 2 Nm)

Mounting:

When correctly fitted, the cover leaves a gap of approx. 25 mm through which the cables can be fed.

Étendue de la livraison:


- *Capot de protection*
- *Plaque de montage avec écrous à sertir M4*
- *Anneau à vis M8 avec écrou frein correspondant*
- *4 entretoises M6x35*
- *4 vis M6x14*
- *2 vis M4x12*
- *2 obturateurs blancs*

Outils nécessaires:

- *Clés à six pans creux de taille 3 et 4*
 - *Clé à molette de taille 10 et 13*
- (couple de serrage pour les vis M6 : max. 7 Nm ; pour les vis M4 : max. 2 Nm)*

Montage:

Lorsqu'il est correctement monté, le capot laisse un espace d'environ 25 mm à travers lequel les câbles peuvent être alimentés.



Luxlift HandelsgmbH reserves the right to make changes to the technical data without prior notice. Luxlift HandelsgmbH assumes no liability for typesetting and printing errors. No claims can be derived from the information in this data sheet.

Luxlift HandelsgmbH se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis. Luxlift HandelsgmbH n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs de composition ou d'impression. Aucun droit ne peut être déduit des informations contenues dans cette fiche d'information.

1.

Start with mounting the ring screw with the self-locking nut into the center hole. Ensure that the countersinks of the screws are on the ring side.

Fixez l'anneau à vis avec l'écrou frein dans l'ouverture centrale. Veillez à ce que les lamages des vis se trouvent du côté de l'anneau.



2.

Screw the 4 spacers to the lift.

Afterwards feed the cables through the designated holes and position the mounting plate below the spacers.

Vissez les 4 entretoises sur l'élèveur. Faites ensuite passer les câbles par les ouvertures prévues et positionnez la plaque de montage sous les entretoises.



3.

Attach the mounting plate with the screws (M6x14) by screwing them into the spacers.

Fixez la plaque de montage avec les vis (M6x14) en les vissant dans les entretoises.



4.

Feed the cables and the ring screw through the designated holes.

Align the holes "C" of the Cover with the identical holes on the mounting plate.

Fix the cover with the screws (M4x12).

Use the cover caps if you are not using one, or both, of the cables.

Faites passer les câbles et l'anneau de levage par les ouvertures prévues à cet effet.

Alignez les ouvertures restantes du capot avec les filets de vis sur la plaque de montage.

Fixez le capot à l'aide des vis (M4x12).

Utilisez les obturateurs lorsque vous n'utilisez pas l'un des câbles, ou les deux.

