

AH

Instrucciones de montaje - Funda para LL-12 a LL-70

Lista de piezas:

- Cubierta
- Placa de montaje con tuercas remachables ciegas M4
- Perno de argolla M8 con tuerca autoblocante correspondiente
- 4 espaciadores M6x35
- 4 tornillos M6x14
- 2 tornillos M4x14
- 2 tapas blancas


Herramientas necesarias:

- Llave Allen tamaño 3 y 4
- Llave de tamaño 10 y 13

(Par de apriete para tornillos M6: máx. 7 Nm; para tornillos M4: máx. 2 Nm)

Montaje:

Cuando la cubierta esté instalada correctamente, quedará un espacio de aproximadamente 25 mm a través del cual se podrán pasar los cables.



Aviso legal:

Luxlift HandelsgmbH se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos sin previo aviso. Luxlift HandelsgmbH no asume responsabilidad por errores tipográficos o de impresión. No se pueden derivar reclamaciones de la información contenida en esta hoja de datos.

1.

Asegure el perno de ojo con una tuerca autoblocante en el orificio central. Asegúrese de que los ranuras de los tornillos estén en el lado del ojal del tornillo.



2.

Atornille los 4 espaciadores al elevador.

Luego, pase los cables a través de los orificios designados y coloque la placa de montaje debajo de los espaciadores.



3.

Asegure la placa de montaje utilizando tornillos (M6x14) atornillándolos en los espaciadores.



4.

Pase los cables y los pernos de ojo a través de los orificios designados.

Alinee los orificios "C" de la tapa con los mismos orificios de la placa de montaje.

Asegure la tapa con tornillos (M4x14).

Si no utiliza uno o ambos cables, utilice las tapas.

